

351074 "351074 Binnenklimaat en Energieprestatie"

Nationale secretaris: van Hoek Caroline Mrs



## Reparatie NEN 1087\_nieuwe aanpak

Type document	Gerelateerde inhoud	Datum document	Verwachte actie
Algemeen / Ander		2023-07-05	<b>INFORMATIE</b> voor 2023-07-12



## **Reparatie NEN 1087 – Voorstel voor nieuwe aanpak 'Back to basic'**

**Geagendeerd ter bespreking en goedkeuring voor de  
vergadering van de NC 351074 'Binnenklimaat en  
energieprestatie' op 12 juli 2023**

### **Stand van zaken van reparatie NEN 1087 tot nu toe**

- **Oorspronkelijke plan: opstellen kernteam met vertegenwoordigers vanuit NC, NsC en bezwaarmakers.**

Reactie NC en NsC: akkoord met volgende wijzigingen:

- het kernteam bestaat uit een kleine groep vertegenwoordigers die niet eerder direct betrokken waren bij de herziening van NEN 1087
- de destijds gemaakte bezwaren worden in een overzichtstabel gezet voor bespreking in de startbijeenkomst van het kernteam

Resultaat:

- na bespreking met bezwaarmakers, NC en NsC blijkt het niet mogelijk om een kernteam samen te stellen met vertegenwoordigers die wel de expertise hebben maar niet betrokken waren in het eerdere proces
- overzichtstabel met technisch inhoudelijk commentaar vanuit bezwaarmakers opgesteld: meeste commentaar op 6.2 Bepalingsmethode luchtsnelheid in de leefzone en Bijlage E Indicatieve bepalingmethode voor de ventilatieprestatie (IBVP).

- **Voorstel voor alternatieve route: een externe deskundige partij vragen om NEN 1087 aan te passen**

- Reactie NC en NsC: in totaal 6 reacties ontvangen: 2 commissieleden akkoord, 2 commissieleden niet akkoord, 2 commissieleden met vragen/opmerkingen en twijfel
- Twee partijen benaderd: DHV-Haskoning en Deerns

Resultaat:

- Geen consensus vanuit NC en NsC voor alternatieve route
- De externe partijen hebben allebei afwijzend gereageerd

### **Hoe nu verder?**

- **Voorstel voor 'Back to basic'**

- Een kleine afvaardiging van de NsC aangevuld met NC lid/leden gaat NEN 1087 aanpassen
- De overzichtstabel met technisch inhoudelijk commentaar vormt de basis voor de aanpassingen
- Het NsC-NC team bespreekt alle commentaren, geeft een inhoudelijke onderbouwing voor het wel of niet accepteren

**NEN**

Postbus 5059, 2600 GB • Vlinderweg 6, 2623 AX Delft  
015 2 690 390

## NOTITIE VERVOLG



van elk commentaar, en past op deze wijze NEN 1087 aan (in het geval het NsC-NC team geen consensus kan bereiken over de verwerking van een deel van het commentaar, dan wordt dit tussentijds voorgelegd aan de NC en NsC)

- Na aanpassing wordt de nieuwe conceptversie van NEN 1087 voorgelegd aan de NC en NsC ter bespreking en goedkeuring (voorkeur voor plenaire vergadering van NC en NsC zodat de discussie met de hele groep kan worden gevoerd)
- Na goedkeuring/consensus van de NC en NsC wordt de conceptversie van NEN 1087 voorgelegd aan de bezwaarmakers
- Vervolgens wordt ontwerp NEN 1087 gepubliceerd voor extern commentaar

**NEN** <Naam afdeling/cluster>

<Telefoonnummer cluster>

**NEN**

Postbus 5059, 2600 GB • Vlinderweg 6, 2623 AX Delft

015 2 690 390